

Код по ОКУД

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала "УТТиСТ"

В.С.Якубовский

(подпись)

(И.О. Фамилия)

"26" 02

2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №19 от "14" января 2020 г. в составе:

председателя комиссии: Главный инженер филиала Дубовский А.А.
 (должность) (фамилия, инициалы)

членов комиссии: Начальник РСУ Таганович Ю.В.
 (должность) (фамилия, инициалы)

Начальник ХУ Жук В.В.

Мастер РСУ Жевжик А.В.

Начальник службы ЭВС Гулида В.В.

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: Фонтан (Инв.№10000035802) ; Часть объекта: чаша фонтана

(наименование объекта)

установлено, что на внутренних стенках чаши фонтана слой покрытия имеет множественные разрушения, осыпания штукатурного слоя, отслоения окрасочного слоя. Нарушена гидроизоляция стенок чаши. На покрытии днища имеются многочисленные трещины, разрушения бетонного основания.

В результате выявленных дефектов фонтан не соответствует требованиям технической эстетики, нуждается в текущем ремонте внутренних поверхностей чаши в объеме 65 м2 и поверхности днища общей площадью 250 м2.

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

выполнение ремонтных работ на прилегающей территории действующего административного комплекса

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

механизмы в соответствии с нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении

(грузоподъемные механизмы, лопаты электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

подрядчик является собственником отходов образующихся в ходе ремонта, за исключением отходов имеющих остаточную стоимость.

Председатель комиссии Главный инженер филиала Дубовский А.А.
 (должность) (подпись) (И. О. Фамилия)

члены комиссии: Начальник РСУ Таганович Ю.В.
 (должность) (подпись) (И. О. Фамилия)

Начальник ХУ Жук В.В.


Мастер РСУ Жевжик А.В.

Начальник службы ЭВС Гулида В.В.

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды работ | Ед. измерения | Количество | Примечание |
|---|---|---------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка поверхности стенок от краски | М2 | 65 | |
| 2 | Отбивка штукатурки | М2 | 65 | |
| 3 | Отбивка старого слоя бетона | М2 | 65 | |
| 4 | Нанесение гидроизоляции на вертикальную поверхность | М2 | 65 | |
| 5 | Окраска вертикальных стен | М2 | 65 | |
| 6 | Нанесение гидроизоляции на днище | м2 | 250 | |
| 7 | Окраска днища | м2 | 250 | |

Составил _Начальник РСУ_____ Таганович Ю.В.



"26" 08 2021 г.