


Филиал «Минское УМГ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника филиала

С.Г.Говорушко
06.03.2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 14.01.2020 года № 17
в составе:

председателя комиссии - начальника службы связи Кулакова В.Н.
(должность) (Фамилия, инициалы)

членов комиссии:

заместителя начальника службы связи Коптика А.С.,
(должность) (Фамилия, инициалы)

инженера СРС и ТК 2-й категории Верховенко В.А.
(должность) (Фамилия, инициалы)

инженера электросвязи 2-й категории Колошко П.Г.
(должность) (Фамилия, инициалы)

составила настоящий акт о результатах обследования объекта:

система сухопутной подвижной связи Слоним-Орша, основное средство
№100000007059, филиала «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
находящееся в Минском районе вблизи н.п. Дубовый Лес на территории
промплощадки КС Минск.

(наименование объекта)

В результате обследования, комиссия установила, что:

1. АКБ носимых радиостанций DP4801Ex не соответствуют предъявляемым к ним требованиям.
2. Не работает система GPS-позиционирования в радиостанциях DM4601.

При проведении технического обслуживания, согласно графика ППР и на основании СТП СФШИ 02.05-2016, СТП СФШИ 02.81-2019 выполнялась проверка технического состояния абонентских радиостанций и их комплектующих.

В результате проверки, посредством системы встроенного контроля, установлено, что 10 АКБ NNTN8359 не определяются как батареи типа Impress (ТМ), не заряжаются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и не держат

заряд. Установленные на автомобилях радиостанции DM4601 в количестве 12 штук не выдают на рабочее место сменного инженера связи данные о своих координатах и, следовательно, не отображаются в системе слежения за их местоположением.

Наличие стесненных и усложненных условий производства работ не установлено.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

Коммерческое предложение ООО «Френдли-Сервис» исх. №140 от 05.03.2020 года.

Председатель комиссии:

начальник службы связи

(должность)

(подпись)

В.Н.Кулаков

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

заместитель начальника службы связи

(должность)

(подпись)

А.С.Коптик

(инициалы, фамилия)

инженер СРС и ТК 2-ой категории

(должность)

(подпись)

В.А.Верховенко

(инициалы, фамилия)

инженер электросвязи 2-ой категории

(должность)

(подпись)

П.Г.Колошко

(инициалы, фамилия)