

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –
заместитель начальника филиала
«Несвижское УМГ»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

И.И. Платун

25.02 . 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 6 от 22.02.2021г.
по текущему ремонту объектов

1 Наименование объектов:

1.1 Аппаратура усиления и уплотнения кабельной линии связи газопровода отвода ГРС «Солигорск»;

1.2 Аппаратура усиления и уплотнения кабельной линии связи МГ Т-М-И км.735-843;

1.3 Аппаратура усиления и уплотнения кабельной линии связи газопровода отвода ГРС «Ганцевичи»

1.4 Аппаратура усиления и уплотнения кабельной линии связи газопровода отвода ГРС «Кореличи»;

2 Инвентарный номер:

2.1 100000039471;

2.2 100000039472;

2.3 100000039473;

2.4 100000039474.

3 Местонахождение:

3.1 ГРС «Солигорск», ГРС «Слуцк»;

3.2 ГРС «Снов», ГРС «Барановичи», ГРС «Бытень», КП ТМ «Снов», КП ТМ 320 кран, КП ТМ «Русино»;

3.3 ГРС «Ганцевичи», КП ТМ «Клецк», КП ТМ «Шейки»;

3.4 ГРС «Кореличи», ГРС «Березовка», ГРС «Новогрудок».

4 Краткая характеристика объекта: аппаратура усиления и уплотнения кабельных линий связи эксплуатируется с 2008, 2012 года и в своем составе содержит источники бесперебойного питания с аккумуляторами батареями.

5 Дата проведения последнего текущего ремонта: 2 квартал 2017г.

6 Дата проведения, планируемого ремонта: 2 квартал 2022г.

7 Наименование работ: Ремонт электропитающих устройств связи (ЭПУС) филиала «Несвижское УМГ»

Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	МВЗ	Инвентарный номер	Срок полезного использования
2012	2120401950	100000039471	-
2012	2120401950	100000039474	
2004	2120401950	100000039237	
2012	2120401950	100000039472	

В процессе осмотра вышеназванного объекта, на основании актов контрольного заряд-разряда АКБ в соответствии с СТП СФШИ 02.78-2014, комиссией обнаружены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование оборудования, приборов	Ед. изм.	Кол-во	Выявленные дефекты
1	Аккумуляторные батареи Sonnenchein A512/25 емкостью 25 А/ч	шт.	20	имеют отстающие и ограничивающие элементы.
	Аккумуляторные батареи Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	36	имеют отстающие и ограничивающие элементы.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией определён объем работ по текущему ремонту ЭПУС филиала «Несвижское УМГ»:


№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж аккумуляторов Sonnenchein A512/25 емкостью 25 А/ч	шт.	20	
2	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ Sonnenchein A512/25 емкостью 25 А/ч	шт.	20	
3	Монтаж перемычек на аккумуляторы Sonnenchein A512/25 емкостью 25 А/ч	шт.	20	
4	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов Sonnenchein A512/25 емкостью 25 А/ч	шт.	20	
5	Демонтаж аккумуляторов Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	36	
6	Ремонт неисправных элементов (замена) АКБ Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	36	
7	Монтаж перемычек на аккумуляторы Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	36	
8	Контрольный заряд-разряд аккумуляторов Sprinter P12V875 емкостью 40 А/ч	шт.	36	


Председатель комиссии:
Начальник службы связи
 (должность)


Члены комиссии:

Инженер АТС
 (должность)

Мастер службы связи
 (должность)


 (подпись) Д.В.Мурза
 (И.О.Ф.)


 (подпись) Р.С.Казakov
 (И.О.Ф.)


 (подпись) О.И.Головко
 (И.О.Ф.)