

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
филиал Оршанское УМГ
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер –
зам. начальника филиала
(должность)


(подпись)
« 13 »

А.Л. Борздов
(инициалы, фамилия)
04 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 16

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 88 от 11.03.2020г. в составе:
Председатель комиссии:

заместитель начальника филиала

А.А. Басыгин

Члены комиссии:

начальник службы связи

П.К. Кардаш

заместитель начальника службы связи

В.П. Мехов

мастер

В.А. Новосельцев

инженер ЛСС и АУ

С.В. Козлов

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Электропитание цифровой системы передачи MEGATRANS-4 v12 Оршанского УМГ, инв.№ 100000056864

(наименование объекта)

установлено, что при эксплуатации вышли из строя и требуют ремонта: источник бесперебойного электропитания ИБЭП-220/48В-12А-1/2-1U-LAN- 3шт (отсутствует выходное напряжение 48 В).

(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет.

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: нет.

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Председатель комиссии:

заместитель начальника филиала

А.А. Басыгин

Члены комиссии:

начальник службы связи

П.К. Кардаш

заместитель начальника службы связи

В.П. Мехов

мастер

В.А. Новосельцев

инженер ЛСС и АУ

С.В. Козлов

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| Виды выполняемых ремонтных работ | Ед.изм. | Количество | Примечание |
|----------------------------------|---------|------------|------------|
| ИБЭП-220/48В-12А-1/2-1U-LAN | Шт. | 3 | |

Составил:

Инженер ЛСС и АУ

«13» 04 2021г.


С.В. Козлов